

IN TEMPO REALE. LA TORRE DELL'OROLOGIO

Sta per concludersi l'intervento di messa in sicurezza della torre dell'Orologio del palazzo dei Pio di Carpi dopo il terremoto del 29 maggio scorso.

Una forte differenza di rigidità tra i pilastri del cupolino, dove è alloggiata la campana, e le murature sottostanti, ha fatto oscillare e vibrare in modo diverso i volumi della torre, provocando gravi lesioni e traslazioni di porzioni di muratura, piccoli crolli e danneggiamento dei sostegni agli archi.

Si è reso necessario provvedere con interventi urgenti di messa in sicurezza per preservarla da ulteriori rischi di danneggiamenti e crollo. I lavori prevedono una centinatura degli archi con tavole di legno e puntelli e una cerchiatura con cavi d'acciaio della cella campanaria e della sottocella.

