

## **IN TEMPO REALE. INIZIATE LE OPERE NEL TORRIONE DEGLI SPAGNOLI**

Il Torrione degli Spagnoli, massiccio edificio quadrangolare quattrocentesco nella porzione meridionale del palazzo dei Pio, a causa di una critica situazione preesistente, è stato reso immediatamente inagibile dopo la scossa del 20 maggio scorso, avendo subito il crollo di pinnacoli e camini in copertura e ampie lesioni alle strutture portanti dei piani. Dopo le successive scosse, oltre a ulteriori crolli della merlatura (oggi ridotta a un unico camino), sono stati rilevati danni ingenti ed estesi sulle pareti interne al 1° piano, volte incluse, danneggiamenti e distacchi di intonaci decorati in alcuni ambienti e un aggravamento delle fessure sui prospetti esterni.

Le prime opere di messa in sicurezza prevedono nelle zone più lesionate del sottotetto la tamponatura di alcune aperture con mattoni per ridurre la differenza di rigidità indotta dalle numerose aperture presenti su tutto il perimetro, rispetto ai piani sottostanti.

