

### **Sala Mori - restauro pavimento e nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento**

Questo intervento in Sala Mori, ubicata al secondo piano del Palazzo dei Pio si è reso necessario ed urgente dopo un esteso distacco e conseguente sollevamento della superficie pavimentale verificatosi lo scorso giugno. Con esso s'intende ripristinare la piena fruibilità e funzionalità della sala, utilizzata per diverse conferenze, mostre, concerti e convegni di notevole rilevanza per la città. Il restauro della pavimentazione, che implica la rimozione delle mattonelle, consentirà anche la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pannelli radianti, nonché la realizzazione di opere di manutenzione ed adeguamento dell'impiantistica elettrica al servizio sia della Sala dei Mori che della Sala Cervi sottostante.